

洛阳市生态环境局栾川分局
移动源现场检查记录

被检查单位名称	栾川县开瑞机动车检测有限公司				
检查时间	2024 年 10 月 14 日 15 时 21 分至 2024 年 10 月 14 日 16 时 1 分				
地 址	河南省洛阳市栾川县栾川乡鸾州大道 36 号				
车 牌 号		车 辆 唯 一 标 识		被检查单 位生产状 态	☒ 正常生产 ☐ 停 产 ☐ 季节性停产 ☐
驾驶人		驾 驶 人 电 话		驾驶人身 份 证	
现场检查结论:企业基本情况: 1. 企业名称:栾川县开瑞机动车检测有限公司、地址:河南省洛阳市栾川县栾川乡鸾州大道 36 号、统一社会信用代码:410324199001317531、法定代表人:周华东、法定代表人联系电话:18638886337。主要经营范围:汽车检测检验服务。 2. 建设项目环评、验收手续办理情况,排污许可证申领情况; 3. 建设项目生产产品、规模、工艺以及配套的污染防治措施等情况。					
现场检查情况: 1. 现场检查时生产工况;运行正常 2. 废水、废气、噪声及固体废物等方面污染防治设施运行情况;运行正常。 3. 现场检查是否发现存在环境问题(1,油温尺破损未及时更换。2,尾气流喇叭口破损未及时更换、封堵。)					
问题描述:1,油温尺破损未及时更换。2,尾气流喇叭口破损未及时更换、封堵。					
违法行为处理建议:要求企业立整立改,已整改到位。					
执法人员 姓名(签字)	张银伟 轩建发	工作 单位	洛阳市生态环境局 栾川分局	执法 证号	16031515018, 16 031515050
参加人签名					
被检查单位现 场负责人(签 字)	周华东 2024 年 10 月 14 日	记录人 (签字)	2024 年 10 月 14 日		

