

洛阳市生态环境局栾川分局
移动源现场检查记录

被检查单位名称	栾川县惠众机动车检测有限公司				
检查时间	2024年10月14日10时44分至2024年10月14日11时32分				
地址	河南省洛阳市栾川县耕莘街道栾川县惠众机动车检测有限公司				
车牌号		车辆唯一标识		被检查单位生产状态	<input checked="" type="checkbox"/> 正常生产 <input type="checkbox"/> 停产 <input type="checkbox"/> 季节性停产 <input type="checkbox"/>
驾驶人		驾驶人电话		驾驶人身份证	
现场检查结论:企业基本情况: 1. 企业名称:栾川县惠众机动车检测有限公司、地址:河南省洛阳市栾川县耕莘街道栾川县惠众机动车检测有限公司、统一社会信用代码:91410324MA47RJ878R、法定代表人:张龙、法定代表人联系电话:13837956777。主要经营范围等内容; 2. 建设项目环评、验收手续办理情况,排污许可证申领情况; 3. 建设项目生产产品、规模、工艺以及配套的污染防治措施等情况。					
现场检查情况: 1. 现场检查时生产工况; 2. 废水、废气、噪声及固体废物等方面污染防治设施运行情况; 3. 现场检查是否发现存在环境问题(一号钱采样管接口有磨损。2,防挡板设置不规范。)					
问题描述:1,一号钱采样管接口有磨损。2,防挡板设置不规范。					
违法行为处理建议:责令企业立整立改					
执法人员姓名(签字)	程锦华	工作单位	洛阳市生态环境局栾川分局	执法证号	16031515011, 16031515018
参加人签名					
被检查单位现场负责人(签字)	宋笑旭		记录人(签字)		2024年10月14日