

洛阳市生态环境局栾川分局
移动源现场检查记录

被检查单位名称	栾川县振华汽车检测有限公司				
检查时间	2024 年 10 月 14 日 17 时 14 分至 2024 年 10 月 14 日 17 时 30 分				
地 址	栾川县合峪镇合峪村				
车 牌 号		车 辆 唯 一 标 识		被检查单 位生产状 态	☒ 正常生产 ☐ 停 产 ☐ 季节性停产 ☐
驾驶人		驾 驶 人 电 话		驾驶人身 份 证	
现场检查结论:企业基本情况: 1. 企业名称:栾川县振华汽车检测有限公司、地址:栾川县合峪镇合峪村、统一社会信用代码:91410324MA45Y0QW14、法定代表人:吕志兴、法定代表人联系电话:13598490589。主要经营范围汽车检测; 2. 建设项目主要从事汽车检测,主要有环检线及安检线。 现场检查情况: 1. 现场检查时该单位正常运营; 2. 现场检查发现存在问题:1. 尾气环保检测车间双尾气(汽油线)三通密闭不严;2. 尾气分析仪柜门敞开未关闭。 问题描述:1. 尾气环保检测车间双尾气(汽油线)三通密闭不严;2. 尾气分析仪柜门敞开未关闭。 违法行为处理建议:立整立改					
执法人员 姓名(签字)	周志兴 张景武	工作 单位	洛阳市生态环境局 栾川分局	执法 证号	16031515026, 16 031515029
参加人签名					
被检查单位现 场负责人(签 字)	乔建华 2024 年 10 月 14 日	记录人 (签字)	2024 年 10 月 14 日		